

2.8 - Scheda specifica di SETTORE 8

Il settore 8 non è caratterizzato da particolari criticità e presenta una vegetazione prettamente di basso fusto (principalmente arbusti) che risultano presenti lungo tutti i sottosettori di intervento.

L'area che presenta la maggiore concentrazione di vegetazione è la falsabruga 8f.



Per accedere alla parte interna (nord-est) della falsabruga 8f non è necessario attraversare la strada, ma si può transitare per il sottopasso presente a metà falsabruga evidenziato anche nell'allegata planimetria.

Quindi non è previsto che ci sia interferenza con auto in transito.

La costruzione in pietra che permette l'accesso all'area interna della falsabruga 8f, si presenta in buono stato conservativo; in ogni caso gli operatori dovranno comunque mantenersi ad idonea distanza dalle murature.



Il rivellino 8r presenta una discreta vegetazione prevalentemente al suo esterno, lungo il fossato di collegamento con la spianata; a tal riguardo si dovrà porre particolare attenzione nelle operazioni di taglio nel fossato lato rivellino dove la vegetazione è particolarmente vicino alla muratura.

Gli operatori si dovranno mantenere ad una distanza tale da non essere colpiti da elementi lapidei che dovessero staccarsi dalla muratura.



La mezzaluna 8m presenta una scarsa vegetazione che risulta presente prevalentemente al suo esterno, lungo il fossato di collegamento con la spianata; a tal riguardo si dovrà porre particolare attenzione nelle operazioni di taglio nel fossato lato mezzaluna dove la vegetazione è particolarmente vicino alla muratura.


Gli operatori si dovranno mantenere ad una distanza tale da non essere colpiti da elementi lapidei che dovessero staccarsi dalla muratura



L'area d'intervento è attraversata da una linea elettrica aerea; in particolare tale linea area posta ad un'altezza di circa 6.00 rispetto alla spianata attraversa il settore 8 nella sua estremità sud nei pressi del rivellino 8r.



Nell'area d'intervento sono presenti antiche costruzioni in pietra o mattoni.



Nell'area d'intervento sono presenti alcune fortificazioni interrate il cui accesso è intercluso dal deposito di materiale inerte di varia origine che eventualmente potrà essere oggetto di idoneo smaltimento.

