

Pordenone, 30.08.2020

Oggetto: Eccezionali eventi metereologici di data 29-30 agosto 2020. Situazione emergenziale presso la presa sul torrente Comugna in comune di Vito d'Asio. Comunicazione

Pordenone, 30 agosto 2020

Alla **Prefettura di Pordenone**

Al **Comune di Arba**

Al **Comune di Castelnuovo del Friuli**

Al **Comune di Cavasso Nuovo**

Al **Comune di Clauzetto**

Al **Comune di Fanna**

Al **Comune di Forgaria nel Friuli**

Al **Comune di Meduno**

Al **Comune di Pinzano al Tagliamento**

Al **Comune di Sequals**

Al **Comune di Travesio**

Al **Comune di Vito d'Asio**

Al **Comune di Vivaro**

Alla **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**

Protezione Civile della Regione

All' **Azienda sanitaria Friuli Occidentale**

All' **Azienda Sanitaria Universitaria**

Friuli Centrale

All' **Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti**

A **CAFC S.p.A.**

HydroGEA spa

33170 Pordenone – Piazzetta del Portello, 5

Cap. Soc. 2.227.070,00 euro i.v. – c.f., p.i. e numero reg. imprese 01683140931
tel +39 0434 50 64 11 fax +39 0434 52 32 57 e-mail info@hydrogea-pn.it PEC hydro@pec.hydrogea-pn.it
www.hydrogea-pn.it

della Provincia di Pordenone

Oggetto: Eccezionali eventi metereologici di data 29-30 agosto 2020. Situazione emergenziale presso la presa sul torrente Comugna in comune di Vito d'Asio. Comunicazione.

Con la presente, si comunica che, a seguito degli eventi metereologici severi occorsi nelle giornate di sabato 29 agosto e domenica 30 agosto, sono state gravemente danneggiate alcune infrastrutture connesse alla presa di captazione che insiste sul torrente Comugna nei Comuni di Vito d'Asio e Clauzetto.

Detti eventi eccezionali hanno, altresì, causato l'interramento del letto filtrante della presa di captazione in premessa citata, nonché lo smottamento di parte delle aree a monte e a valle degli ingressi della galleria entro la quale è posizionato il primo tratto della condotta adduttrice. Tale scenario emergenziale rende estremamente difficoltose e complesse le operazioni di ripristino delle normali condizioni di esercizio della derivazione acquedottistica.

A partire dalla giornata odierna si verificheranno, pertanto, progressive riduzioni della portata nella rete di distribuzione fino all'interruzione della fornitura idrica medesima, unitamente alla presenza di fenomeni di torbidità.

HydroGEA si è prontamente attivata sia intervenendo nell'area di captazione che organizzando, nel proprio ambito di competenza, un servizio sostitutivo tramite cisterne.

In presenza di torbidità al rubinetto, sentita l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale nelle vie brevi, si raccomanda di non utilizzare l'acqua per uso potabile e per scopo alimentari, fino a diversa comunicazione da parte delle Aziende sanitarie in indirizzo.

Sarà cura di questa Società trasmettere ogni aggiornamento significativo in relazione allo stato di avanzamento delle operazioni di ripristino della completa funzionalità dell'acquedotto dell'Arzino.

Distinti saluti

HydroGEA S.p.A.

HydroGEA S.p.A.

Il Responsabile della Direzione Regolatoria

Il Direttore Operativo

dott. Renato Villalta

ing. Mauro Trevisan

(documento sottoscritto digitalmente

(documento sottoscritto digitalmente

ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

HydroGEA spa

33170 Pordenone – Piazzetta del Portello, 5

Cap. Soc. 2.227.070,00 euro i.v. – c.f., p.i. e numero reg. imprese 01683140931

tel +39 0434 50 64 11 fax +39 0434 52 32 57 e-mail info@hydrogea-pn.it PEC hydro@pec.hydrogea-pn.it
www.hydrogea-pn.it