

## 2.9 - Scheda specifica di SETTORE 9

Per raggiungere il settore 9 dal centro di Palmanova si dovrà attraversare la porta Udine e svoltare a sinistra al fine di raggiungere la via Santa Giustina indicata in planimetria lungo la quale è stato previsto l'accesso.

Sarà pertanto posto un divieto di accesso in prossimità delle stradine secondarie che permettono di entrare nel settore in argomento.

Di seguito si mostra l'area della spianata in prossimità dell'accesso individuato.



Si prevede di dedicare al parcheggio dei mezzi l'area subito a sinistra dell'accesso al settore 9.

La segreteria, i bagni e i magazzini saranno collocati nell'area verde sulla destra della strada di accesso.

Il settore in oggetto è caratterizzato dalla presenza di percorsi ad ostacoli per cavalli e pertanto si richiede di fare la massima attenzione negli spostamenti.



Per accedere alla parte della falsabruga 9f è necessario attraversare una parte del settore 1.

Durante il transito si richiede pertanto di prestare la massima attenzione alle squadre impegnate ad eseguire le lavorazioni nel settore 1. Si ritiene opportuno altresì che siano presi contatti con il caposquadra che opera lungo la strada al fine di consentire il passaggio in piena sicurezza del personale.

Si ritiene opportuno che tutti i mezzi non vengano mai lasciati lungo le strade di collegamento del settore 9 al fine di assicurare in caso di emergenza il transito dei mezzi e delle ambulanze.



Al fine di garantire che il personale operante sia nelle piene condizioni fisiche si ritiene opportuno che i capisquadra effettuino una valutazione del personale e garantiscano una turnazione nell'esecuzione delle lavorazioni.

Si evidenzia che è possibile trovare buchi anche abbastanza profondi che talvolta non sono facilmente individuabili a causa della fitta vegetazione.

Si ritiene opportuno che i capisquadra vietino ai volontari di introdursi in cunicoli e buchi nei manufatti murari.

Si evidenzia la presenza di un ponticello non in buone condizioni che permette l'accesso al rivellino. Il transito su tale ponte dovrà avvenire con la dovuta cautela ed i mezzi pesanti necessari alla pulizia dovranno essere trasportati attraverso percorsi alternativi individuati dai capisquadra.

Nell'area di intervento sono presenti delle fortificazioni interrate. Alcune sono state chiuse da cancelli altre sono aperte. In ogni caso non si dovrà accedere all'interno, e si dovrà prestare massima attenzione all'area superiore, che seppur apparentemente stabile, potrebbe essere soggetta a sprofondamenti improvvisi a seguito di carichi.

La vegetazione che cresce lungo le mura e nella fascia di rispetto individuata nel documento di impianto non è oggetto di intervento e pertanto è fatto divieto a tutto il personale di avvicinarsi.

Mantenere l'adeguata distanza dalle mura anche durante l'esecuzione della pulizia della vegetazione della falsa braga 9f.

