



Palmanova

Intervento urgente di pulizia e messa in sicurezza della cinta muraria

Settore 8 - Zona 8r

Note

Nel caso del rivellino (r) la zona di intervento è costituita dal fossato e dalla parte interna, la scarpata va trattata solo se è possibile farlo in sicurezza. Da porre attenzione alle parti che sulla carta sono evidenziate in magenta e che corrispondono a zone pericolose per le quali è previsto l'intervento di operatori specializzati. Nel caso del settore 8 porre attenzione al campo da equitazione realizzato nelle zone r, m e s che va preservato.

