














Palmanova

Intervento urgente di pulizia e messa in sicurezza della cinta muraria

Settore 1 - Zona 1f

Note

Per la falsabraca (f) la zona di intervento è costituita dalla scarpata (se praticabile in sicurezza) e dalla parte superiore. Da porre attenzione alle zone sotto le mura (segnate sulla carta in magenta come zone pericolose) ove potrebbe esserci caduta di materiale. Nel caso specifico della falsabraca 1f, presso Porta Udine, la parte sinistra (per chi esce dalla città) risulta già pulita. Presente, sul lato destro, il cantiere dell'acquedotto.

- Elementi di interesse
-  Zone pericolose
 -  Problema acqua
 -  Strada sotto le mura
 -  Roggia
 -  Mura
 -  Settori numerati da 1 a 9
 -  Bastione (b)
 -  Falsabraca (f)
 -  Rivellino (r)
 -  Mezzaluna (m)
 -  Spianata (s)
 -  Fossato

