


Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Protezione civile della Regione



Palmanova

Intervento urgente
di pulizia e messa in sicurezza della cinta muraria

Settore 6

Note

L'ingresso ai settori 5 e 6 è lungo viale Matteotti.
L'area parcheggio è quella indicata in figura.
L'ingresso alla falsabraga (6f) è lungo la strada di ingresso a Porta Aquileia, sul tratto tra il fossato e la porta (settore 7), poi si procede per la strada sotto le mura.
Le zone di inizio intervento delle squadre di Volontari e le direzioni di movimento sono evidenziate in figura.
Si noti che:
Le piante segnate con il nastro non sono oggetto di intervento.
E' presente un ponticello in legno (solo pedonale) che collega il rivellino con la falsabraga, nel caso di impiego va usata cautela.
Sono presenti due buche nei punti segnati come pericoli.

Legenda

Parcheggio	Direzioni di intervento
Coordinamento	Viabilità principale
Magazzino	Viabilità esterna
WC	Cantiere
Ingresso settore	Strada sotto le mura
Ingresso Falsebraghe	Roggia
Squadre Volontari	Mura
Pericoli segnalati	Settori numerati da 1 a 9
Divieto di accesso	Zona pericolose
Raccolta legname	Zona Bastione (b)
Sottopasso	Zona Falsabraga (f)
Ponte in legno	Zona Rivellino (r)
Ambulanza	Zona Lunetta (m)
	Zona Spianata (s)
	Zona Fossato

Scala 1:2.500

