



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Protezione civile della Regione



Palmanova

Intervento urgente
di pulizia e messa in sicurezza della cinta muraria

Settore 7

Note

L'ingresso ai settori 7 e 8 è lungo via Ontagnano (SS 252).
L'area parcheggio è quella indicata in figura.
L'ingresso alla falsabraga (7f) è lungo la strada di ingresso a Porta Aquileia, sul tratto tra il fossato e la porta.
Le zone di inizio intervento delle squadre di Volontari e le direzioni di movimento sono evidenziate in figura.
Si noti che:
Le piante segnate con il nastro non sono oggetto di intervento.
Sono presenti due buche presso l'ingresso della lunetta 7m, tali punti sono segnati in figura come pericoli.

Legenda

Parcheggio	Direzioni di intervento
Coordinamento	Viabilità principale
Magazzino	Viabilità esterna
WC	Cantiere
Ingresso settore	Strada sotto le mura
Ingresso Falsebraghe	Roggia
Squadre Volontari	Mura
Pericoli segnalati	Settori numerati da 1 a 9
Divieto di accesso	Zone pericolose
Raccolta legname	Zona Bastione (b)
Sottopasso	Zona Falsabraga (f)
Ponte in legno	Zona Rivellino (r)
Ambulanza	Zona Lunetta (m)
	Zona Spianata (s)
	Zona Fossato

Scala 1:2.500

