



# Palmanova



Intervento urgente  
di pulizia e messa in sicurezza della cinta muraria

## Settore 8

### Note

L'ingresso ai settori 7 e 8 è lungo via Ontagnano (SS 252).  
L'area parcheggio è quella indicata in figura.

L'ingresso alla falsabruga (8f) è lungo la strada di ingresso  
a Porta Aquileia, sul tratto tra il fossato e la porta (settore 7),  
poi si procede per la strada sotto le mura.

Le zone di inizio intervento delle squadre di Volontari e le  
direzioni di movimento sono evidenziate in figura.

Si noti che:

Le piante segnate con il nastro non sono oggetto di intervento.  
Il filare di alberi lungo via Santa Giustina non è oggetto di  
intervento; porre attenzione anche al campo da equitazione.  
Presenti un ponticello di legno (solo pedonale) tra il rivellino e  
la falsabruga ed un sottopasso nella falsabruga.

### Legenda

Parcheggio	Direzioni di intervento
Coordinamento	Viabilità principale
Magazzino	Viabilità esterna
WC	Cantiere
Ingresso settore	Strada sotto le mura
Ingresso Falsebraghe	Roccia
Squadre Volontari	Mura
Pericoli segnalati	Settori numerati da 1 a 9
Divieto di accesso	Zone pericolose
Raccolta legname	Zona Bastione (b)
Sottopasso	Zona Falsabruga (f)
Ponte in legno	Zona Rivellino (r)
Ambulanza	Zona Lunetta (m)
	Zona Spianata (s)
	Zona Fossato

Scala 1:2.500

