Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Protezione civile della Regione

Palmanova

Intervento urgente
di pulizia e messa in sicurezza della cinta muraria

Settore 9

Note

L'ingresso al settore 9 è lungo viale Santa Giustina.
L'area parcheggio è quella indicata in figura.
L'ingresso alla falsabraga (9f) è lungo la strada di ingresso a PortaUdine, sul tratto tra il fossato e la porta (settore 1), poi si procede per la strada sotto le mura.
Le zone di inizio intervento delle squadre di Volontari e le direzioni di movimento sono evidenziate in figura.
Si noti che:
Le piante segnate con il nastro non sono oggetto di intervento.
Il filare di alberi lungo via Santa Giustina non è oggetto di intervento; porre attenzione anche al campo da equitazione.
Presente un ponticello in legno (solo pedonale) tra il rivellino e la falsabraga; presente anche un sottopasso.

Legenda

- Parcheggio
- Coordinamento
- Magazzino
- WC
- Ingresso settore
- Ingresso Falsebraghe
- Squadre Volontari
- Pericoli segnalati
- Divieto di accesso
- Raccolta legname
- Sottopasso
- Ponte in legno
- Ambulanza
- Direzioni di intervento
- Viabilità principale
- Viabilità esterna
- Cantiere
- Strada sotto le mura
- Roggia
- Mura
- Settori numerati da 1 a 9
- Zone pericolose
- Zona Bastione (b)
- Zona Falsabraga (f)
- Zona Rivellino (r)
- Zona Lunetta (m)
- Zona Spianata (s)
- Zona Fossato

Scala 1:2.500

0 15 30 60 90 120 150 m

CTRN ed. 2005 - Proiezione cartografica Gauss - Boaga fuso est